

BONNE UTILISATION DES CARTOUCHES

Ne recharger sous aucun prétexte. Ne pas exposer à des températures inférieures à -20°C ni supérieures à 50°C . A protéger des rayons du soleil. S'assurer qu'elle est en parfait état et n'a pas été forcée. Visser ou dévisser la cartouche sur la lampe à brûler dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer quand on utilise la lampe à souder. Maintenir à tout moment hors de la portée des enfants. Interdit le transport en train ou avion. Ne pas perforer ni brûler même quand il sont vides. Ne pas pulvériser sur une flamme, une étincelle ou un corps incandescent. Rejetez la cartouche une fois est totalement vide et préférentiellement dans un service de récolte d'emballages spéciaux, si votre commune dispose de de tel.